



Italia

CERTIFICATO

Nr. 50 100 5305/A - Rev.007

Si attesta che / This is to certify that

IL SISTEMA QUALITÀ DI
THE QUALITY SYSTEM OF



SEDE LEGALE E OPERATIVA: / REGISTERED OFFICE AND OPERATIONAL SITE:

STRADA STATALE 235 KM.8 SNC IT-27010 ALBUZZANO (PV)

SEDE OPERATIVA: / OPERATIONAL SITE:

VIA AURORA 21 IT-00013 FONTE NUOVA (RM)

È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF

UNI EN ISO 9001:2015

QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE
THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING SCOPE

Avviamento, qualifica dell'installazione (IQ), qualifica operativa (OQ), qualifica delle prestazioni (PQ), manutenzioni, riparazioni e ammodernamenti di: sistemi di sterilizzazione, sistemi di decontaminazione, sistemi di lavaggio e disinfezione, soluzioni integrate per movimentazioni robotizzate, per l'industria farmaceutica, alimentare e per le strutture sanitarie (IAF 19)

Commissioning, installation qualification (IQ), operational qualification (OQ), performance qualification (PQ), maintenance, repairs and upgrade of: sterilization systems, decontamination systems, washing and disinfection systems, integrated robotized handling solutions, for pharmaceutical industry, food industry and healthcare facilities (IAF 19)



SGQ N° 049A

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

Per l'Organismo di Certificazione
For the Certification Body
TÜV Italia S.r.l.

Validità / Validity

Dal / From: **2020-07-27**

Al / To: **2023-07-26**

Data emissione / Issuing Date

Andrea Coscia
Direttore Divisione Business Assurance

2020-07-24

PRIMA CERTIFICAZIONE / FIRST CERTIFICATION: 2005-09-14

"LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODICA A 12 MESI E AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE CON PERIODICITÀ TRIENNALE"

"THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE DEPENDS ON THE ANNUAL SURVEILLANCE EVERY 12 MONTHS AND ON THE COMPLETE REVIEW OF COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER THREE-YEARS"